



Näin todennettu ilmanvaihdon toimivuus/riittävyys.

Ilmanvaihdon/laadun suhteen tehtyjä havaintoja.

- Tuloilmaventtiileitten heittoalue liian lyhyt.
- Käsipesulavuaarin tiivisteet ns. kovia.
- Kuiva sisäilma.
- Kohta jossa oppilas istuu selkeästi vetoinen
- Liian lämmin sisäilma.

Toimenpiteet: Muutetaan heittoaluetta mahdollisuuksien muk.
Tiivisteet uusitaan
Oppilaan istumapaikkaa vaihdetaan.
Lämpötilaa pudotetaan.

Nämä tehtynä viikko 8 aikana. Oppilaan suhteen tiedottamisen ja toimenpiteet hoitaa kouluterveydenhoitaja.

Vertailu arvona mitattu myös ns. vanhan osan luokkaa 217 josta seuraavat mittaustulokset.

Co2 480ppm – 1258ppm

Lämpötila 23,7 – 25,1

Kosteus 22,1 – 25,2

Ilmanvaihto selkeästi heikompi johtuen vanhasta laitekannasta.



Mittauksen lyhytkestoisuus ja tiedon puute oppilaitten lukumäärästä voi vaikuttaa mittaustuloksiin.

Tilannetta seurataan tehtyjen toimenpiteitten jälkeen ja kouluterveydenhoitaja raportoi oppilaan tilanteesta.

Raaseporin kaupunki/ Tilahallinto

LVI-Vastaava Tony Lindqvist

tony.lindqvist@raasepori.fi

puh. 044 7602 432