



baumedi  
AIR | QUALITY | SOLUTIONS

**oneBaumedi IoB  
olosuhdekysely, 2 viikon  
Tehojakso 6.2.2020**

## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Karjaan yhteiskoulussa sekä lukiossa on raportoitu sisäilmaongelmista. Kohteessa päätettiin suorittaa olosuhdekysely sekä henkilökunnalle että oppilaille. Olosuhdekyselyssä on kaksi osiota, jotka ovat samassa kyselyssä. Toisessa tiedustellaan koettuja olosuhteita ja toisessa sisäilmaan liittyviä haittakokemuksia. Olosuhdekysely laadullinen kysely.




Olosuhdekysely antaa vertailukelpoista tietoa henkilökunnan ja oppilaiden kokemasta sisäympäristön laadusta ja tyytyväisyydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla (esimerkiksi henkilökunta ja oppilaat eroteltuna). Olosuhdekyselyllä voidaan selvittää oireilua tai koettua sisäilmaa tietyn koulun henkilökunnan ja oppilaiden joukossa verrattuna toisen koulun henkilökuntaa ja oppilaita samassa kaupungissa. Olosuhdekysely antaa viitteitä mahdollisista ongelmien syistä ja auttaa mm. rakennusteknisten sekä perusjärjestelmien (ilmanvaihto, lämmitys yms.) selvitysten suuntaamisessa.

Olosuhdekysely suoritettiin välillä 28.10. – 10.11.2019, kahden (2) viikon Tehojaksona. Vastaajia pyydettiin vastaan 1-2 kertaa koulupäivän aikana. Olosuhdekysely kohdistui sekä A- että B-taloon. Vastauksia saatiin seuraavasti: A-talo: henkilökunta 112 kpl ja oppilaat 428 kpl, B-talo: henkilökunta 109 kpl ja oppilaat 520 kpl.

2 viikon Tehojakso, akuuttien sisäolosuhdekysymysten selvittämiseen. Käyttäjäpalaute voidaan antaa mobiililaitteella, työpöytäällä tai ottamalla mobiililaitteella valokuva tilassa olevasta QR-koodista. Olosuhdekysely on helppokäyttöinen kyselysovellus.

Olosuhdekysely on:

- rakennus- ja tilakohtainen
- tilaan sijoitettu QR-koodi ja linkki
- mahdollisuus ammattiryhmäkohtaiseen konseptiin tilojen käyttäjille
- ei vaadi kirjautumista tai salasanoja
- raportointi pohjakuville automaattisesti
- Olosuhdekyselyn sisältöesimerkki: havaintoajankohta, yleisarvosana, koettu lämpötila, tunkkaisuus, veto, melu, hajuhavainnot, siisteys, valaistus, avoin kenttä, sekä kuva ongelmakohdasta



## 2 viikon Tehojakso

Olosuhdekysely henkilökohtainen

- 📍 Karjaan yhteiskoulu - Kahden viikon tehojakso
- 📍 Tammisaarentie 62 A, 10320 Karjaa
- 🕒 Voimassaolo 27.10.2019

Valitse arvioitava tila

Karjaan yhteiskoulu A-rakennus

1. kerros 2. kerros 3. kerros Kellankerros Kellankerros Osa 2

Valitse ajankohta ja oleskelusi kesto.\*


📅 Tänään 21.10.2019

Alkaen 12:37 Loppuen 12:37

Kesto 1 t

☆ Anna yleisarvosana tilan sisäilmalle?\*

😊 😊 😐 😞 😡




Olosuhdekyselyn yksittäisen kysymyspatterin vastausvaihtoehdot sisältävät sekä positiiviset että negatiiviset kokemukset. Alla olevassa esityksessä vastausvaihtoehdot on luokiteltu suhteutettuna koko vastausmäärään.

Henkilökunnan vastaukset		Koko otos 221 kpl	
Kokemus	Olosuhdekysely	N	Osuus vastauksista
			%
<b>Pos. kokemukset</b>	Yleisarvosana: tyydyttävä, hyvä, erinomainen	166	<b>75 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Yleisarvosana: heikko, huono	55	25 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Melu: ei havaittavissa, ei häiritse	157	<b>71 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Melu: hieman, melko tai erittäin häiritsevää	60	27 %
<b>Neg. kokemukset</b>	Raikkaus: tunkkainen	103	47 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Raikkaus: neutraali tai raikas	118	<b>53 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Haju: home, viemäri tai muu	52	24 %
<b>Neg. kokemukset</b>	Ilmankosteus: liian kuiva tai liian kostea	64	29 %
<b>Neg. kokemukset</b>	Veto	7	3 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Lämpötila sopiva, lämmin, viileä	200	<b>90 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Lämpötila liian kylmä, liian kuuma	21	10 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Siisteys ja pöly: tyydyttävä, hyvä, <b>erio.</b>	211	<b>95 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Siisteys ja pöly: heikko huono	9	4 %

Hyvissä kouluolosuhteissa viikoittain koettujen haittakokemusten määrä ei ryhmässä saisi nousta yli 20 %:n. Havaintojen perusteella viidenneksen (20 %) raja ylittyi monen haittakokemuksen osalta.


Yleisimmin koettiin silmäoireita, pääsärkyä, väsymystä sekä nenän tukkoisuutta. Lähelle kyseistä rajan osalta olivat: pää tuntuu raskaalta sekä kuiva kipeä kurkku.



Kuva 1. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut oireet (henkilökunta, n=221 = tallennuskerrat)

Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhdehaitat (hajut ja suhteellinen kosteus) on esitetty kuvassa 2. Olosuhdekyselyn tulkinnessa käytetään yleensä rajana sitä, että yli 40 % vastanneista ei saisi kokea mitään haittaa viikoittain (tässä tutkimuksessa kaksi (2) viikkoa).


Sisäilmahaittoja koettiin yleisesti. 40 % rajan ylityksiä ei ollut. Mm. kuivasta ilmasta, viemärin, homeen sekä muista hajusta raportoitiin.



Kuva 2. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (henkilökunta, hajut ja suhteellinen kosteus)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (sisäilman yleinen laatu)


**Sisäilmaa pidettiin yleisesti tyydyttävä (33 %) ja hyvänä (21 %).**



Kuva 3. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhteet (henkilökunta, sisäilman yleinen laatu)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (ilman koettu raikkaus)

**Ilman koettua raikkautta pidettiin yleisesti tunkkaisena (47 %) ja neutraalina (40 %).**




Kuva 4. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (henkilökunta, ilman koettu raikkaus)



## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (siisteys ja pölyttömyys)


**Siisteyttä ja pölyttömyyttä pidettiin yleisesti hyvänä (53 %) ja erinomaisena (26 %).**



Kuva 5. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhteet (henkilökunta, siisteys ja pölyttömyys)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (melu)


**Meluhavainnot: melu havaittavissa, ei häiritse (43 %) ja melu ei havaittavissa (28 %).**



Kuva 6. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhteet (henkilökunta, melu)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (lämpötila)

**Lämpötilaa pidettiin yleisesti sopivana (50 %) ja viileänä (24 %).**




Kuva 7. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhteet (henkilökunta, lämpötila)

Olosuhdekyselyn yksittäisen kysymyspatterin vastausvaihtoehdot sisältävät sekä positiiviset että negatiiviset kokemukset. Alla olevassa esityksessä vastausvaihtoehdot on luokiteltu suhteutettuna koko vastausmäärään.

<b>Oppilaiden vastaukset</b>		<b>Koko otos 946 kpl</b>	
<b>Kokemus</b>	<b>Olosuhdekysely</b>	<b>N</b>	<b>Osuus vastauksista</b>
			<b>%</b>
<b>Pos. kokemukset</b>	Yleisarvosana: tyydyttävä, hyvä, erinomainen	717	<b>76 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Yleisarvosana: heikko, huono	229	24 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Melu: ei havaittavissa, ei häiritse	625	<b>66 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Melu: hieman, melko tai erittäin häiritsevä	309	33 %
<b>Neg. kokemukset</b>	Raikkaus: tunkkainen	384	41 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Raikkaus: neutraali tai raikas	562	<b>59 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Haju: home, viemäri tai muu	196	21 %
<b>Neg. kokemukset</b>	Ilmankosteus: liian kuiva tai liian kostea	253	27 %
<b>Neg. kokemukset</b>	Veto	59	6 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Lämpötila sopiva, lämmin, viileä	795	<b>84 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Lämpötila liian kylmä, liian kuuma	151	16 %
<b>Pos. kokemukset</b>	Siisteys ja pöly: tyydyttävä, hyvä, erinomainen	773	<b>82 %</b>
<b>Neg. kokemukset</b>	Siisteys ja pöly: heikko huono	168	18 %

Hyvissä kouluolosuhteissa viikoittain koettujen häiritsevien kokemusten määrä ei ryhmässä saisi nousta yli 20 %:n. Havaintojen perusteella viidenneksen (20 %) raja ylittyi monen häiritsevän kokemuksen osalta.


Yleisimmin koettiin silmäoireita, pääsärkyä, väsymystä, muisti ongelmia ja nenän tukkoisuutta. Lähelle kyseistä rajan osalta olivat: pää tuntuu raskaalta, kuiva kipeä kurkku sekä keskittymisvaikeuksia.



Kuva 8. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut oireet (oppilaat, n= 946 tallennuskerrat)

Olosuhdekyselyn tulkinnessa käytetään yleensä rajana sitä, että yli 40 % vastanneista ei saisi kokea mitään haittaa viikoittain (tässä tutkimuksessa kaksi (2) viikkoa).


Sisäilmahaittoja koettiin yleisesti. 40 % rajan ylityksiä ei ollut. Mm. kuivasta ilmasta, viemärin, homeen sekä muista hajusta raportoitiin.



Kuva 9. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (oppilaat, hajut ja suhteellinen kosteus)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (sisäilman yleinen laatu)


**Sisäilmaa pidettiin yleisesti hyvänä (35 %) ja tyydyttävänä (31 %).**



Kuva 11. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (oppilaat, sisäilman yleinen laatu)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (ilman koettu raikkaus)

**Ilman koettua raikkautta pidettiin yleisesti neutraalina (52 %) ja tunkkaisena (41 %).**




Kuva 12. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (oppilaat, ilman



## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (siisteys ja pölyttömyys)


**Siisteysttä ja pölyttömyyttä pidettiin yleisesti hyvänä (42 %) ja tyydyttävänä (30 %).**



Kuva 13. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (oppilaat, siisteys ja pölyttömyys)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (melu)


**Meluhavainnot: melu havaittavissa, ei häiritse (36 %) ja melu ei havaittavissa (30 %).**



Kuva 14. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhteet (oppilaat, melu)

## Kaikkien vastaajien koetut kouluolosuhteet (lämpötila)

**Lämpötilaa pidettiin yleisesti sopivana (42 %) ja viileänä (27 %).**



Kuva 15. Kahden (2) viikon kyselyn aikana koetut olosuhdehaitat (oppilaat, lämpötila)

# A-talo, pohjakerros, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, henkilökunta

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
----------	--------	-------------------------	-----------------

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
----------	--------	-------------------------	-----------------

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	16	eo 7. lk
A-talo	Pohjakerros	Neuvotteluhuone	Tila
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk
A-talo	Pohjakerros	019b	eo 7./8. lk

## NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk

## PÄÄNSÄRKYÄ

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk
A-talo	Pohjakerros	Neuvotteluhuone	Tila
A-talo	Pohjakerros	019b	eo 7./8. lk

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk
A-talo	Pohjakerros	Neuvotteluhuone	Tila

# A-talo, 1. kerros liikuntasali, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, henkilökunta

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntasali	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

## NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

## PÄÄNSÄRKYÄ

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntasali	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

# A-talo, 1. kerros, käyttäjälähteet havainnot (osa) raportoitu tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, henkilökunta

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	136	Opettajien työhuone

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone
A-talo	1. kerros	136	Opettajien työhuone
A-talo	1. kerros	134	Yläkoulun rehtori

## NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	136	Opettajien työhuone
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	136	Opettajien työhuone
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone
A-talo	1. kerros	134	Yläkoulun rehtori

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	136	Opettajien työhuone
A-talo	1. kerros	104	Lukiolaisten taukotila
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone

A-talo, 2. kerros,  
käyttäjäpalautehavainnot  
raportoituna  
haittakokemukset (osa)  
tilakohtaisesti sekä  
käyttäjärhmäkohtaisesti,  
henkilökunta

#### VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
----------	--------	-------------------------	-----------------

#### HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
----------	--------	-------------------------	-----------------

#### TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	215	Kielet
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	226	HI/YH
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE

#### NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	226	HI/YH

#### PÄÄNSÄRKYÄ

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE

#### SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE

# A-talo, 3. kerros, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, henkilökunta

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
----------	--------	-------------------------	-----------------

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR
A-talo	3. kerros	309	Laaja-alainen eo

## NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	309	Laaja-alainen eo
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR

## PÄÄNSÄRKYÄ

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	309	Laaja-alainen eo

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	309	Laaja-alainen eo
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli



# B-talo, 1. kerros osa 1, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti henkilökunta

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 1	101	Porrashuone

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	103	Terveystieto

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 1	103	Terveystieto
B-talo	1. kerros osa 1	121	Käsityö
B-talo	1. kerros osa 1	101	Porrashuone

## NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	109	Matemaattiset aineet

## PÄÄNSÄRKYÄ

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 1	103	Terveystieto

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. kerros osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 1	103	Terveystieto

B-talo, 1. kerros osa 2,  
käyttäjäpalautehavainnot  
(osa) raportoituna tila- ja  
käyttäjryhmäkohtaisesti,  
henkilökunta

**VIEMÄRIN HAJU**

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 2	143	Matemaattiset aineet

**HOMEEN HAJU**

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 2	143	Matemaattiset aineet

**TUNKKAISUUS**

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 2	137	Matemaattiset aineet

**NENÄN TUKKOISUUTTA**

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 2	137	Matemaattiset aineet

**PÄÄNSÄRKYÄ**

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. kerros osa 2	137	Matemaattiset aineet

**SILMÄOIREITA**

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. kerros osa 2	143	Matemaattiset aineet

B-talo, 2. kerros,  
käyttäjäpalautehavainnot  
(osa) raportoituna tila- ja  
käyttäjäryhmäkohtaisesti,  
henkilökunta

#### VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	201	Aula

#### HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
----------	--------	-------------------------	-----------------

#### TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	217	Opettajien huone
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	201	Aula
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveystieto

#### NENÄN TUKKOISUUTTA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	217	Opettajien huone
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	201	Aula
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede

#### PÄÄNSÄRKYÄ

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	217	Opettajien huone
B-talo	2. kerros	207	Käsityö

#### SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide

# A-talo, pohjakerros, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	Aula	Tila

## HOMIEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk
A-talo	Pohjakerros	Ruokasali 2 kpl	Tila

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	16	eo 7. lk
A-talo	Pohjakerros	Aula	Tila
A-talo	Pohjakerros	Siistijöiden sosiaalitila	Talon alla
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	Ruokasali 2 kpl	Tila
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk
A-talo	Pohjakerros	16	eo 7. lk

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	16	eo 7. lk
A-talo	Pohjakerros	Aula	Tila
A-talo	Pohjakerros	11	eo 9. lk
A-talo	Pohjakerros	Ruokasali 2 kpl	Tila

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	Pohjakerros	Ruokasali 2 kpl	Tila

# A-talo, 1. kerros, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	115a ja 115b	Oppilas WC:t
A-talo	1. kerros	104	Lukiolaisten taukotila

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	134	Yläkoulun rehtori

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	108	OT, matikka
A-talo	1. kerros	106	OT, matikka ja reaaliaineet
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone
A-talo	1. kerros	104	Lukiolaisten taukotila
A-talo	1. kerros	115a ja 115b	Oppilas WC:t
A-talo	1. kerros	HE-salin aula/eteistila	Tila
A-talo	1. kerros	107	OT, Äidinkieli
A-talo	1. kerros	134	Yläkoulun rehtori

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	106	OT, matikka ja reaaliaineet
A-talo	1. kerros	115a ja 115b	Oppilas WC:t
A-talo	1. kerros	107	OT, Äidinkieli

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	106	OT, matikka ja reaaliaineet
A-talo	1. kerros	108	OT, matikka
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone
A-talo	1. kerros	115a ja 115b	Oppilas WC:t
A-talo	1. kerros	107	OT, Äidinkieli

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. kerros	108	OT, matikka
A-talo	1. kerros	138	Opettajien huone
A-talo	1. kerros	115a ja 115b	Oppilas WC:t
A-talo	1. kerros	107	OT, Äidinkieli

# A-talo, 1. kerros liikuntasali käyttäjälähteet havainnot (osa) raportoitu tila- ja käyttäjryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntas.	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntas.	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntas.	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasalin aula	Tila

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasali	Tila

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntas.	Oppilaiden pukuhuoneet	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntas. näyttämöntakana oleva tila	Tila

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntasali	Tila
A-talo	1. krs liikuntas.	Liikuntas. näyttämön takana oleva tila	Tila

# A-talo, 2. kerros, käyttäjäpalautehavainnot raportoituna haittakokemukset (osa) tilakohtaisesti sekä käyttäjäryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	208	Kielet/terveystieto
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE
A-talo	2. kerros	HE-sali	Tila

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE
A-talo	2. kerros	215	Kielet

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	226	HI/YH
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE
A-talo	2. kerros	215	Kielet
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	OPO	Virpi Tapola
A-talo	2. kerros	208	Kielet/terveystieto
A-talo	2. kerros	204	OPO työtöila
A-talo	2. kerros	218	Käytävä
A-talo	2. kerros	206	OT, reaaliaineet

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	215	Kielet
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE
A-talo	2. kerros	226	HI/YH
A-talo	2. kerros	208	Kielet/terveystieto
A-talo	2. kerros	218	Käytävä
A-talo	2. kerros	206	OT, reaaliaineet

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	226	HI/YH
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	OPO	Virpi Tapola
A-talo	2. kerros	215	Kielet
A-talo	2. kerros	208	Kielet/terveystieto
A-talo	2. kerros	218	Käytävä
A-talo	2. kerros	204	OPO työtöila
A-talo	2. kerros	207	Kielet
A-talo	2. kerros	206	OT, reaaliaineet

## SISÄILMAOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	2. kerros	226	HI/YH
A-talo	2. kerros	224	Kielet
A-talo	2. kerros	225	Kielet/TE/UE
A-talo	2. kerros	215	Kielet
A-talo	2. kerros	208	Kielet/terveystieto
A-talo	2. kerros	218	Käytävä

# A-talo, 3. kerros, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	301	OPO/UE/TE

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR
A-talo	3. kerros	310	Kielet
A-talo	3. kerros	301	OPO/UE/TE
A-talo	3. kerros	305	Käytävä
A-talo	3. kerros	309	Laaja-alainen eo
A-talo	3. kerros	306	Siivouskomero
A-talo	3. kerros	307 ja 308	Oppilas WC:t
A-talo	3. kerros	303	Siivouskomero

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR
A-talo	3. kerros	301	OPO/UE/TE
A-talo	3. kerros	310	Kielet
A-talo	3. kerros	306	Siivouskomero
A-talo	3. kerros	307 ja 308	Oppilas WC:t

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR
A-talo	3. kerros	301	OPO/UE/TE
A-talo	3. kerros	305	Käytävä
A-talo	3. kerros	310	Kielet
A-talo	3. kerros	303	Siivouskomero
A-talo	3. kerros	306	Siivouskomero
A-talo	3. kerros	307 ja 308	Oppilas WC:t

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
A-talo	3. kerros	313	Äidinkieli
A-talo	3. kerros	312	AI/YH/HI/YR
A-talo	3. kerros	309	Laaja-alainen eo
A-talo	3. kerros	310	Kielet
A-talo	3. kerros	301	OPO/UE/TE
A-talo	3. kerros	306	Siivouskomero
A-talo	3. kerros	307 ja 308	Oppilas WC:t



# B-talo, 1. kerros osa 1, käyttäjäpalauttehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 1	Siivoustila	Tila
B-talo	1. krs osa 1	2. kerros, 202	Musiikkiluokka
B-talo	1. krs osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 1	101	Porrashuone

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 1	Siivoustila	Tila
B-talo	1. krs osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 1	121	Käsityö
B-talo	1. krs osa 1	112	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	2. kerros, 202	Musiikkiluokka

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 1	121	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	112	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	2. kerros, 202	Musiikkiluokka
B-talo	1. krs osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	Siivoustila	Tila
B-talo	1. krs osa 1	Siivoojien	sosiaalitilat ja pimiö
B-talo	1. krs osa 1	123	Pimiö

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	Siivoustila	Tila
B-talo	1. krs osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	2. kerros, 202	Musiikkiluokka
B-talo	1. krs osa 1	121	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	112	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	123	Pimiö

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 1	121	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 1	2. kerros, 202	Musiikkiluokka
B-talo	1. krs osa 1	112	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	Siivoustila	Tila
B-talo	1. krs osa 1	123	Pimiö

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 1	121	Käytävä
B-talo	1. krs osa 1	108	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	Siivoustila	Tila
B-talo	1. krs osa 1	109	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 1	114a	Kotitalous
B-talo	1. krs osa 1	2. kerros, 202	Musiikkiluokka
B-talo	1. krs osa 1	123	Pimiö

# B-talo, 1. kerros osa 2, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	137	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	136	Sisäntulohalli

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	137	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	147	Käsi- ja tekninen työ
B-talo	1. krs osa 2	136	Sisäntulohalli
B-talo	1. krs osa 2	145	Käsityö

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	137	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	145	Käytävä
B-talo	1. krs osa 2	136	Sisäntulohalli
B-talo	1. krs osa 2	Pyykkitupa	Tila

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	137	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	145	Käytävä
B-talo	1. krs osa 2	136	Sisäntulohalli

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	137	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	145	Käytävä
B-talo	1. krs osa 2	147	Käsi- ja tekninen työ
B-talo	1. krs osa 2	136	Sisäntulohalli

## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	1. krs osa 2	143	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	137	Matemaattiset aineet
B-talo	1. krs osa 2	147	Käsi- ja tekninen työ
B-talo	1. krs osa 2	136	Sisäntulohalli
B-talo	1. krs osa 2	145	Käytävä

# B-talo, 2. kerros, käyttäjäpalautehavainnot (osa) raportoituna tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti, oppilaat

## VIEMÄRIN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	207	Käsityö

## HOMEEN HAJU

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	201	Aula
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	206	Käytävä

## TUNKKAISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	201	Aula
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	217	Opettajien huone
B-talo	2. kerros	206	Käytävä

## NENÄN TUKKOISUUS

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	217	Opettajien huone
B-talo	2. kerros	206	Käytävä
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	207	Käsityö

## PÄÄNSÄRKY

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	206	Käytävä
B-talo	2. kerros	201	Aula


## SILMÄOIREITA

Rakennus	Kerros	Tilan nro / huonetunnus	Tila / toiminta
B-talo	2. kerros	207	Käsityö
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	209	Kuvataide
B-talo	2. kerros	214	Biologia/maantiede/ET/terveys tieto
B-talo	2. kerros	212	Biologia, maantiede
B-talo	2. kerros	206	Käytävä

## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa esimerkki pohjakuvassa on raportoitu haittakokemukset tiloittain. Tilan päällä oleva väri ilmaisee ko. tilaan vastattujen positiivisten sekä negatiivisten kokemusten laadullista summakeskiarvoa. Mitä vihreämpi väri on, sitä positiivisempia ovat kokemukset olleet. Harmaa väri tarkoittaa, että tilaa koskeviin kysymyksiin ei ole vastattu. Esimerkiksi punainen väri kertoo negatiivisista käyttäjäkokemuksista yleisellä tasolla.

A-talo – 1. kerros



## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvasssa raportoidut haittakokemukset tiloittain.


### A-talo - Pohjakerros



## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvasssa raportoidut haittakokemukset tiloittain.


### A-talo – 1. kerros liikuntasali



## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvassa raportoidut haittakokemukset tiloittain.


### A-talo – 1. kerros



## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvasssa raportoidut haittakokemukset tiloittain.

### A-talo – 2. kerros






## oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvasssa raportoidut haittakokemukset tiloittain.


A-talo – 3. kerros



# oneBaumedi IoB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvasssa raportoidut haittakokemukset tiloittain.

B-talo - 1. kerros osa 1



## oneBaumedi loB olosuhdekysely, 2 viikon Tehojakso

Alla olevassa pohjakuvassa raportoidut haittakokemukset tiloittain.

### B-talo - 1. kerros osa 2

