

# Trafiksäkerhetsplanen för Raseborg: Invånarenkätens resultat

April 2019

# Invånarenkäten i korthet 1/4

- Invånarenkäten ordnades 25.2. – 17.3.2019
- Som svar ca **1250** st farliga platser märktes till kartan.
- Enkäten ordnades även i Hangö
- Svar från Hangö och Raseborg finns på <http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/hara>


- Höga körhastigheter
- Otrygg övergångsställe
- Något annat problem
- Besvärlig eller otrygg korsning
- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse
- Brister på gångbanas eller cykelvägens kvalitet
- Bristande hållplats eller förbindelse.
- Parkeringsproblem (bilar, mopeder, cyklar)




# Invånarenkäten i korthet

## 2/4

RASEBORG  
RAASEPORI




- Höga körhastigheter
- Otrygg övergångsställe
- Något annat problem
- Besvärlig eller otrygg korsning
- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse
- Brister på gångbanans eller cykelvägens kvalitet
- Bristande hållplats eller förbindelse.
- Parkeringsproblem (bilar, mopeder, cyklar)




# Invånarenkäten i korthet

## 3/4





# Invånarenkäten i korthet 4/4

- Höga körhastigheter
- Otrygg övergångsställe
- Något annat problem
- Besvärlig eller otrygg korsning
- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse
- Brister på gångbanas eller cykelvägens kvalitet
- Bristande hållplats eller förbindelse.
- Parkeringsproblem (bilar, mopeder, cyklar)





# Fördelning av svar i Raseborg






1. Besvärlig eller otrygg korsning **34 %**
2. Något annat problem **15 %**
3. Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse **15 %**
4. Höga körhastigheter **15 %**
5. Otrygg övergångsställe **12 %**
6. Brister på gångbanas eller cykelvägen kvalitet eller på underhåll **5 %**
7. Parkeringsproblem (bilar, mopeder, cyklar) **4 %**
8. Bristande hållplats eller förbindelse **1 %**



# Problemställen i Ekenäs enligt tema 1/2






# Problemställen i Ekenäs enligt tema 2/2 (\*andel av svar i hela Raseborg)











# Problemställen i Karis enligt tema 1/2 (\*andel av svar i hela Raseborg)






# Esitetyt ongelma-kohteet teemoittain Karjaalla 2/2 (\*osuus koko Raaseporin vastauksista)



# Problemställen i Pojo enligt tema 1/2 (\*andel av svar i hela Raseborg)



# Problemställen i Pojo enligt tema 2/2 (\*andel av svar i hela Raseborg)



# Mest kommenterade objekt i Raseborg 1/3

1) Lv 111 (Åbovägen) Tallbacka–Påminne [NTM] <https://goo.gl/maps/DsqWPmdTr8v>

- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse, samt belysning

1) Flemingsgatan / Raseborgsvägen korsning [staden] <https://goo.gl/maps/KbnG1UUmqMD2>

– Åtgärdat 8/2019

2) RV 25, vid Kodin tavaratalo [NTM] <https://goo.gl/maps/xuc6tCfqw1u>

– Otrygga korsningar, 100 km/h

3) RV/ Bangatan, Malmkulla avtag [NTM, staden] <https://goo.gl/maps/MdyZZxWSYLN2>

– Otrygg vänster sväng

4) RV 25 / Lv 111 (Västra omfartsväg) korsning [NTM] <https://goo.gl/maps/vu6oveeb4kD2>


– Otrygg vänster sväng

5) RV 25 avsnitt Leksvallsvägen - lv 1001 (Prästkullav) [NTM] <https://goo.gl/maps/91opK3EqXnP2>

- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse, samt belysning


1) RV 25 avsnittet Meltola–Svartå [NTM] <https://goo.gl/maps/bDATETW1T1u>

- de farliga kurvorna, bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse, samt belysning




# Mest kommenterade objekt i Raseborg 2/3

- 8) Lv 1002 (Baggönvägen), bron [NTM] <https://goo.gl/maps/O715J5nNhJC2>  
– dålig beläggning
- 9) RV 25 / lv 1102 (Snappertunavägen) korsning [NTM] <https://goo.gl/maps/Y9eSpq79xAz>  
– Otrygga vänstersväng från Karis håll
- 10) Flemingsgatan [staden] <https://goo.gl/maps/LY7aTasY8Jw>  
– otrygga skolvägar, överhastigheter
- 11) RV 25 / Leksvallsvägen [NTM, staden] <https://goo.gl/maps/ZKkUt88ekst>  
– otrygga vänster sväng från Ekenäs, otrygg övergångsställe
- 12) Formanshagen / Järnvägsgatan / Norra Strandgatan [staden] <https://goo.gl/maps/eXjVUH4MMrL2>  
– dålig sikt, otrygga övergångsställen
- 13) Landsbro / Bangatan / Kanaltorget's korsning [staden] <https://goo.gl/maps/d2zNdB6BTxm>  
– dålig sikt, trafikmiljön
- 14) RV 25 / Ekenäsvägen [NTM, staden] <https://goo.gl/maps/oqtwk1SJMMG2>  
– otrygg vänstersväng från Hangö hållet




# Mest kommenterade objekt i Raseborg 3/3

- 15) RV 25 avsnittet Ekenäs-Karis [NTM] <https://goo.gl/maps/tXUYUSoe2Tt>
  - gång- och cykelväg fattas
- 16) RV 25 / lv 1050 (Gamla Kustvägen) / Tegelbackens korsning [NTM, staden] <https://goo.gl/maps/CbxhxGFbVf>
  - otrygg korsning
- 17) RV25 / Horsbäcksvägen korsning [NTM, staden] <https://goo.gl/maps/mpePHrfoGfO2>
  - otrygg korsning (särskilt tunga trafiken och vänster sväng från Karis hållet)
- 18) RV 25 avsnittet Ekenäs - Tenala [NTM] <https://goo.gl/maps/SposJXTxkSn>
  - tunga trafikens överhastigheter, otrygga gatukorsningar
- 19) Raseborgsvägen / lv 1002 (Baggövägen) korsning [NTM, staden] <https://goo.gl/maps/8GTdV7FoDtA2>
  - rusning, brist på rondell
- 20) Ekenäsvägen, vid Kila skola [staden] <https://goo.gl/maps/dWs1itPPGwR2>
  - otrygg omgivning vid skolan, avhämtningstrafik
- 21) Karis centrum [staden]
  - brist på parkeringsplatser




# Mest kommenterade problem och platser i Ekenäs






# Mest kommenterade platser eller problem i Karis




# Mest kommenterade platser eller problem i Pojo

- Höga körhastigheter
- Otrygg övergångsställe
- Något annat problem
- Besvärlig eller otrygg korsning
- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse
- Brister på gångbanans eller cykelvägens kvalitet
- Bristande hållplats eller förbindelse.
- Parkeringsproblem (bilar, mopeder, cyklar)



# Mest kommenterade problem utanför tätorter



- Höga körhastigheter
- Otrygg övergångsställe
- Något annat problem
- Besvärlig eller otrygg korsning
- Bristfällig gång- eller cykelvägsförbindelse
- Brister på gångbanas eller cykelvägens kvalitet
- Bristande hållplats eller förbindelse.
- Parkeringsproblem (bilar, mopeder, cyklar)